

**Перечень средств защиты,  
приспособлений необходимых для прохождения этапа**

п/ п	Наименование	Единица Измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Комплект рабочий для защиты от воздействия электрической дуги из материала с постоянными термостойкими свойствами типа «Номекс». Согласно Постановлению Министерства труда №3 от 16.12.1997	Комплект	4
2.	Рукавицы брезентовые (ГОСТ 12.4.087-80).	Пара	2
3.	Диэлектрические перчатки	пара	2
4.	Пояс предохранительный монтерский	штук	3
5.	Штанга изолирующая 10 кВ (оперативная или универсальная)	штук	2
6.	Указатель напряжения 10 кВ	штук	2
7.	Устройство для проверки исправности УВН	штук	2
8.	Сигнализаторы напряжения индивидуальные	штук	4
9.	Защитные щитки или очки	штук	2
10.	Диэлектрические боты	пара	2
11.	Каска защитная	штук	4
12.	Лазы универсальные	комплект	2
13.	Устройство для наброса на провода ВЛ	комплект	2
14.	Кувалда 5 кг	штук	2
15.	Однороликовый блок с приспособлением для крепления в комплекте с веревкой грузоподъемностью Q=150 кг (30 метров)	штук	2
16.	Бутылка с питьевой водой емкостью 5 л	штук	1
17.	Аптечка медицинская с утвержденным перечнем медицинских средств и медикаментов	штук	1
18.	Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. Утверждена членом правления ОАО «РАО ЕЭС России» техническим директором ОАО «РАО ЕЭС России» Б.Ф. Вайнзихером 21.06.2007 г. (с заполненным именным листом работника)	штук	4

**Примечание** – Экипировка содержит номинальный перечень средств защиты, приспособлений необходимых для прохождения этапа №2. Перечень может быть расширен по инициативе бригады за счет современных приспособлений для эвакуации пострадавшего из опасной зоны и оказания ему первой помощи.